

Số: 14/BC-BCH

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình thiệt hại do mưa to kèm lốc xoáy xảy ra đêm ngày 30/4
trên địa bàn tỉnh Yên Bái
(tính đến 16h00 ngày 01/5/2022)**

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do ảnh hưởng không khí lạnh (KKL) nén rãnh áp thấp nên đêm qua và sáng sớm nay (01/5) các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa (có nơi mưa to đến rất to) và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 30/4 đến 07h ngày 01/5/2022 phổ biến từ 20 – 40mm, một số nơi cao hơn như: Kiên Lao 122,4mm; Vĩnh Lạc 105,2mm; Cổ Phúc 95,8mm; Tân Đồng 84,6mm; Lũng Hà 82,8mm; Chi cục Thủy lợi 81,6mm; Việt Cường 80,6mm; Cẩm Nhân 79,4mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày hôm nay (01/5), các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh). Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

1. Tỉnh

- Ngày 29/4/2022 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Văn bản số 31/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

2. Địa phương

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thống kê thiệt hại.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên và Văn Yên.

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nông nghiệp:

a) Diện tích lúa, ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng: 87,2 ha, trong đó:

- Diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng: 5,5 ha ở huyện Văn Yên

- Diện tích ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng: 81,7 ha (*Lục Yên 44,2 ha; Văn Yên 37,5 ha*).

b) Thiệt hại về gia cầm: 100 con gà tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.

c) Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 2 ha ở huyện Văn Yên.

3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

a) Công trình giao thông ở huyện Văn Yên:

- Đường bê tông bị xói toàn bộ với chiều dài 70,0m, rộng 3,0m, dày 18cm (đường nhân dân vừa mới đổ xong) tại thôn Cầu Quạch xã Mậu Đông.

- Ngầm tràn bị ảnh hưởng 05 cái: Trong đó đất đá vùi lấp 04 cái, khoảng 50m³ tại xã Quang Minh; 01 bị trôi 03 tấm bê tông tại Ngọn Ngòi xã Mậu Đông.

b) Công trình giáo dục

Đổ sập hoàn toàn khoảng 40m tường rào trường Tiểu học và THCS xã Khai Trung, huyện Lục Yên.

Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Lục Yên và Văn Yên đã trực tiếp xuống kiểm tra, có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa to kèm lốc xoáy xảy ra đêm ngày 30/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 16h00 giờ ngày 01/5/2022 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quốc Hưng