

Lào Cai, ngày 27 tháng 8 năm 2025

Số: 04 /BC-BCH

BÁO CÁO

**Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5
từ ngày 24 đến ngày 27/8/2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai**
(thời điểm đến 13h30 ngày 27/8/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m hoạt động mạnh dần, nên các khu vực trong tỉnh Lào Cai đêm qua (26/8) và sáng sớm nay (27/8) có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 17h ngày 26/8 đến 11h ngày 27/8 phổ biến từ 15 - 90mm, một số nơi cao hơn 100mm như: Xã Khánh Hòa 110,6mm; xã Lục Yên 108,4mm; xã Lâm Thượng 105,4mm; xã Nghĩa Đô 100,8mm....

Hiện trạng diễn biến lũ trong 20 giờ qua: Hiện nay, lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai, trạm Yên Bái lũ đang xuống. Mực nước lúc 13h00/27/8/2025 tại trạm Lào Cai là 80,05m (trên BĐ1 là 0,05m); tại trạm Yên Bái 31,74m (dưới BĐ3 là 0,26m).

Dự Báo: Trong 6 - 24h tới, lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai tiếp tục dưới mức BĐ1; tại trạm Yên Bái lũ tiếp tục xuống mức BĐ1.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường, tình hình thiệt hại sơ bộ ban đầu như sau:

1. Thiệt hại về người:

- Người bị thương: 03 người (Khánh Yên 01 người; xã Ngũ Chỉ Sơn 01 người, tăng 01 người tại xã Trấn Yên).

- Người mất tích: 01 người (Lý A Hòa sinh năm 1998) tại thôn Can Hồ Mông xã Ngũ Chỉ Sơn (đi làm nương từ 12h trưa, hiện nay không liên lạc được).

2. Thiệt hại về nhà ở: 992 nhà (tăng 210 nhà so với báo cáo số 02/BC-BCH ngày 26/8/2025), trong đó:

- Nhà bị sập đổ hoàn toàn: 02 nhà (Phong Dụ Hạ 01 nhà; Mường Bo 01 nhà).

- Nhà bị tốc mái trên 70%: 18 nhà (Mường Lai 03 nhà; Phong Dụ Hạ 02 nhà; Bảo Nhai 01 nhà; Quy Mông 01 nhà; Văn Bàn 01 nhà; Lục Yên 01 nhà; Mậu A 02 nhà; Lao Chải 01 nhà; Châu Quế 02 nhà; Phong Dụ Thượng 02 nhà; Đông Cuông 01 nhà; xã Mỏ Vàng 01 nhà).

- Nhà bị tốc mái từ 30% - 70%: 85 nhà (Mường Lai 13 nhà; Khánh Yên 05 nhà; Nghĩa Lộ 04 nhà; Lục Yên 04 nhà; Tân Lĩnh 03 nhà; Hưng Khánh 2 nhà; Cầu Thia 02 nhà; Phong Dụ Hạ 02 nhà; Nghĩa Tâm 01 nhà; Mỏ Vàng 02 nhà; Nậm Chày 01 nhà; Tú Lệ 1 nhà; Liên Sơn 1 nhà; Bảo Ái 02 nhà; Lâm Thượng 30 nhà; Phong Dụ Thượng 10 nhà; Trạm Tấu 01 nhà; Thượng Bằng La 01 nhà)

- Nhà bị tốc mái dưới 30%: 625 nhà (Mường Lai 249 nhà; Phúc Khánh 77 nhà; Quy Mông 35 nhà; Phong Dụ Hạ 25 nhà; Cầu Thia 17 nhà; Nghĩa Tâm 10 nhà; Khánh Yên 10 nhà; Nghĩa Lộ 9 nhà; Liên Sơn 7 nhà; Bảo Nhai 06 nhà; Mỏ Vàng 09 nhà; Cát Thịnh 4 nhà; Lao Chải 3 nhà; Tú Lệ 3 nhà; Văn Chấn 2 nhà; Tằng Lông 01 nhà; Văn Bàn 01 nhà; Bắc Hà 01 nhà; Châu Quế 02 nhà; Lâm Giang 02 nhà; Lâm Thượng 34 nhà; Trạm Tấu 01 nhà; Đông Cuông 02 nhà; Khánh Hòa 48; Tân Lĩnh 55; Phong Dụ Thượng 02 nhà; Tân Hợp 08 nhà; Mậu A 02 nhà).

- Nhà hư hỏng từ 50%-70%: 05 nhà tại xã Nghĩa Tâm.

- Nhà bị hư hỏng dưới 30%: 48 nhà (xã Phúc Khánh 02 nhà; xã Nghĩa Tâm 13 nhà; xã Xuân Ái 33 nhà).

- Nhà bị sạt lở taluy ảnh hưởng: 148 nhà (Nghĩa Tâm 26 nhà; Văn Chấn 02 nhà; Tú Lệ 04 nhà; Trạm Tấu 29 nhà; Hạnh Phúc 18 nhà; Phình Hồ 08 nhà; Púng Luông 11 nhà; Tà Xi Láng 05 nhà; Việt Hồng 14 nhà; Sơn Lương 10 nhà; Cát Thịnh 02 nhà; Nghĩa Lộ 03 nhà, nậm có 07 nhà; Văn Phú 12 nhà).

- Nhà bị ngập nước: 61 nhà (Phình Hồ 02 nhà; Việt Hồng 03 nhà; Trung Tâm 40 nhà; Mậu A 3 nhà; Thượng Bằng La 01 nhà; Văn Phú 12 nhà).

*) Số hộ dân phải di dời: Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đã di dời 549 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà người thân và các nhà dân trong thôn (Gia Hội 22 hộ; Tân Hợp 38 hộ; Phong Dụ Thượng 143 hộ; Châu Quế 96 hộ; Tú Lệ 48 hộ; Phong Dụ Hạ 49 hộ; Ngũ Chỉ Sơn 56 hộ; Võ Lao 04 hộ; Minh Lương 17 hộ; Sapa 76 hộ).

3. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp:

3.1. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại: **764,956 ha** (tăng 670,16 ha so với báo cáo số 02/BC-BCH ngày 26/8/2025), trong đó:

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 129,732 ha (Nghĩa Lộ 12,5ha; Châu Quế 0,04ha; xã Nậm Chày 3,2ha; xã Văn Bàn 1,5ha; xã Khánh Yên 6ha; xã Võ Lao 17,5ha; xã Phong Dụ Thượng 0,072ha; xã Tân Hợp 3,8ha; xã Xuân Ái 85ha; Trạm Tấu 0.12ha)

- Diện tích lúa bị ngập úng: 351,02 ha (Văn Chấn 0,850ha; Việt Hồng 2,976ha; Gia Hội 17,56ha; phường Nghĩa Lộ 10ha, phường Trung Tâm 48ha; xã

Hưng Khánh 5ha; xã Lương Thịnh 16,83ha; xã Púng Luông 1ha; xã Tân Hợp 3,5ha; xã Tú Lệ 50ha; Quy Mông 150ha; Văn Phú 12,3ha; Nam Cường 33ha).

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 0,742 ha (*xã Phong Dụ Thượng 0,742ha*).

- Diện tích ngô bị thiệt hại: 107,022ha (*Văn Chấn 1,7ha; Mỏ Vàng 0,18ha; Mường Lai 0,45ha; Tân Lĩnh 1,5ha; Châu Quế 0,95ha; Lâm Thượng 2ha; Phong Dụ Thượng 0,742ha; Tân Hợp 1,2ha; Việt Hồng 0,28ha; xã Văn Bàn: 0,6 ha; Minh Lương 4,2ha; xã Võ Lao 23,7ha; xã Lương Thịnh 7,47ha; xã Xuân Ái 62ha; Trạm Tấu 0.05ha*).

- Diện tích ngô bị ngập: 148,25 ha (*Quy Mông 115ha; Việt Hồng 0,25ha; Văn Phú 13ha; Nam Cường 20ha*).

- Diện tích chuối bị thiệt hại: 0,87ha (*xã Cao Sơn 0,77ha; xã Mường Khương 0,1ha*).

- Diện tích cây dâu 24,5 ha (*xã Lương Thịnh 1,5ha; xã Xuân Ái 23ha*).

- Diện tích Lâm nghiệp bị đổ, gãy: 2,82ha (*Tân Lĩnh 2,5ha; Châu Quế 0,315ha*).

3.2. Thiệt hại về chăn nuôi

- Gia súc bị chết, cuốn trôi: 02 con trâu (*xã Lâm Giang 01 con; xã Púng Luông 01 con*).

4. Thiệt hại thủy sản:

- Thiệt hại 2,2 tấn cá hồi tại xã Ngũ Chỉ Sơn.

- 04 ao cá tầm tại xã Tú Lệ (*hiện tại chưa xác định được khối lượng thiệt hại*).

5. Thiệt hại cơ sở hạ tầng

5.1. Về giao thông

a) Đường quốc lộ

- Quốc lộ 4D: Sạt lở ta luy dương Km98+400, km 100+100 tại phường Sa Pa).

- Quốc lộ 32: Sạt taluy dương: 5.600m³/10 vị trí.

- Quốc lộ 37: Sạt taluy dương: 200 m³/06 vị trí.

- Quốc lộ 32 đi ĐT.174: Sạt taluy dương: 2000 m³/02 vị trí.

b) Đường tỉnh

- Tỉnh lộ 152: Sạt lở ta luy dương Km2+200 khoảng 50m³ đất đá tại Phường Sa Pa.

- Tỉnh lộ 155: Sạt lở tại Km 40 thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn: Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính 100 m³ đất đá bị trôi gây ách tắc giao thông trên tỉnh lộ.

- Tỉnh lộ 175 từ xã Mỏ Vàng Vào thôn An Lương bị sạt lở taluy dương 3 điểm gây ách tắc giao thông, chiều dài khoảng 50m, khối lượng 450m³.

- Sạt lở tuyến đường Ngũ Chỉ Sơn đi Tả Phìn (ĐH 91): Xảy ra sạt lở đất đá taluy dương gây tắc cục bộ tuyến đường tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính 30m³.

- Tỉnh lộ 174: Sạt taluy dương: 1.500 m³/07 vị trí.

- Tỉnh lộ 173: Sạt taluy dương: 1.100 m³/09 vị trí.

- Tuyến Văn Chấn – Yên Lập: Sạt taluy dương: 300 m³/11 vị trí.

- Tuyến Trạm Tầu – Bắc Yên: Sạt taluy dương: 250 m³/01 vị trí.

- Tỉnh lộ 155: Sạt taluy dương: 1.500 m³/01 vị trí.

c) Đường liên thôn:

+ Sạt lở tại đầu cầu tuyến đường dân sinh tổ dân phố Sa Pa 3, phường Sa Pa vùi lấp 03 xe máy.

+ Ngập cục bộ tại khu vực cầu dân sinh đi vào Tổ Sa Pa 3 (*khu vực gần cầu 32*); UBND phường đã thực hiện cấm biển cảnh báo tại 02 khu vực nêu trên.

+ Tuyến đường liên thôn bị sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 100 m³ (*xã Khánh Yên*); sụt lún chiều dài 100m (*tại xã Võ Lao*).

+ Tại xã Nậm Chày đường giao thông nông thôn BTXM (đoạn đường) xuất hiện nhiều vết nứt cắt ngang, chéo đường, tụt xuống khoảng 0,5m - 2,5m, có nguy cơ gây chia cắt, cô lập 09 hộ dân đang sinh sống phía trong khu vực sạt lở.

+ Đường lên thôn Làng Lao xã Cát Thịnh có 03 điểm bị sạt lở - khối lượng sạt lở khoảng hơn 100m³ (*hiện tại giao thông bị tắc nghẽn*).

+ Đường lên thôn Làng Ca xã Cát Thịnh có 02 điểm bị sạt lở - khối lượng sạt lở khoảng 30m³. Ngoài ra còn một số điểm sạt lở nhỏ tại các thôn như: Văn Hoà, Văn Hưng, Pín Pé...

+ Đường liên thôn tại xã Trạm Tầu bị sạt lở với khối lượng 100 m³.

+ Đường liên thôn tại xã Hạnh Phúc bị sạt lở với khối lượng 45 m³.

+ Đường thôn sài Lương 1, sài Lương 3 thuộc địa phận xã Mỏ Vàng bị sạt lở 3 điểm gây ách tắc giao thông với khối lượng khoảng 120m³.

+ Tuyến đường Đại Sơn - Nhà Hầu thuộc địa phận xã Tân Hợp bị ngập, chiều dài khoảng 50m, mực nước sâu 50cm và bị sạt lở taluy dương, khối lượng 45m³.

+ Đường từ thôn Suối Xuân lên UBND xã Tà Xi Láng bị sạt 26 điểm, với khối lượng đất, đá khoảng 3.300m³ (22 điểm sạt taluy dương khối đất đá khoảng 3.300 m³, 4 điểm sạt taluy âm với tổng chiều dài là 60m).

d) Cầu ngầm:

+ Ngầm tràn Liêm phú bị trôi rọ đá phía hạ lưu, chiều dài khoảng 4m, chờ nước rút mới đánh giá được mức thiệt hại.

+ Ngầm tràn đầu cầu bên thôn giăng; ngầm Đồng Qua đang bị ngập, nước chảy xiết, các phương tiện giao thông không lưu thông được. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã căng dây cấm biển cảnh báo, túc trực không để Nhân dân qua lại.

5.2. Thiệt hại về công trình thủy lợi: Một số đập đầu mỗi công trình thủy lợi bị đất đá vùi lấp, chờ nước rút mới đánh giá mức độ hư hại.

5.3. Thiệt hại về y tế, trường học

- Phân Trạm y tế xã Minh Lương bị sạt tường bao chiều dài khoảng 2m, chiều sâu taluy dương khoảng 2,5 m (*Khe suối Nậm Liệp thôn 1 Minh Hạ*).

- 05 điểm trường bị thiệt hại, hư hỏng¹.

5.4. Thiệt hại về văn hóa: Nhà văn hóa bị tốc mái dưới 30%: 02 nhà (văn hoá thôn Giăng Hạ, thôn Làng Lủ xã Phúc Khánh).

5.5. Thiệt hại về công nghiệp

- 04 cột điện đường 0,4kv bị đổ (xã Mỏ Vàng; Khánh Yên; Phường Lào Cai; xã Tân Lĩnh).

- 03 cột điện 35kv bị đổ, gãy ở xã Mù Cang Chải.

6. Thiệt hại khác

- Tại xã Nậm Chày khu vực ruộng bậc thang (*điểm trên cùng của khu vực sạt lở*) các vết nứt tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp (*chiều rộng từ 1m - 2m, độ sụt lún sâu từ 1m - 3m*). Ngoài ra các tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt của người dân được chôn ngầm dọc theo tuyến đường giao thông cũng bị đứt

¹ (1) Điểm Trường tiểu học và Mầm non và Nhà Văn hóa thôn Hòm xã Nậm Chày trên đã xuất hiện mới các vết nứt tường xây có kích thước từ 1cm - 5cm; (2) Trường THCS xã Mỏ Vàng do nước lũ dâng cao đã bị ngập nhà công vụ khoảng 1m và toàn bộ sân trường 0,5m; xã đã cử lực lượng hỗ trợ di chuyển vật dụng lên tầng 2, đảm bảo an toàn.; (3) Sạt lở taluy tại Trường Mầm non Sùng Đô, điểm trường Mầm non Liên Suu thuộc trường Mầm Non Nậm Mười, xã Sơn Lương; (4) Hư hỏng khung nhà đa năng Trường Mầm non Đại Sơn xã Tân Hợp, cụ thể: hỏng toàn bộ khung phòng, diện tích khoảng 10m (rộng) x 4,5m (cao); (5) Trường học bị đổ mái tôn nhà để xe tại xã Phúc Khánh;

thường xuyên do tình trạng sạt lở, sụt lún gây ra.

- Nhà xưởng và công trình phụ trợ bị tốc mái: 37 nhà (*Lục Yên 15 nhà; Mường Lai 15 nhà; Trung Tâm 3 nhà; Tân Lập 3 nhà; Khánh Hoà 1 nhà; Mường Bo 01 nhà; Phúc Khánh 01 nhà*).

- Hư hỏng 4 xe máy; 01 máy giặt; 01 tủ lạnh; bếp ga, nồi xong, bát đĩa
Tại xã Mường Bo.

- Cây đổ làm hư hỏng 02 chiếc xe ô tô (*Lào Cai 01 chiếc; Mường Lai 01 chiếc*).

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 15,5 tỷ đồng

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1. Cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản² chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trục ban Phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến trực ban các xã, phường để cảnh báo và đôn đốc các thôn, bản trên địa bàn chủ động phòng, tránh.

2. Cấp xã

- Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích: Sáng ngày 27/8, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục thực hiện tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức lực lượng dân quân xã với 25 người tham gia, chia làm 2 tổ tìm kiếm; Công an xã tổ chức lực lượng với 30 người tham gia, trong đó 15 người là lực lượng Công an chính quy, 15 người là lực lượng an ninh cơ sở, chia làm 2 tổ tìm kiếm). Cùng với lực lượng là người dân tại thôn phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn xã tổ chức tìm kiếm. Đến 13h30 ngày 27/8, các lực lượng vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân mất tích.

- UBND các xã, phường ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

² Công văn số 1508/UBND - NLN ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Công văn số 1557/UBND-NLN ngày 24/8/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa; thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Đối với UBND các xã bị thiệt hại

- Khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

- Tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ về thiên tai và các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để có ngay phương án di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

- Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Thời gian qua, một số xã, phường khi thiên tai xảy ra chưa báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đề nghị các xã, phường cần rút kinh nghiệm để công tác phòng chống thiên tai được kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP BCD PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLDD và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- UBND các xã, phường;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai;
- Phòng Quản lý XDCT, TL&PCTT (t/h);
- Lưu: VT, PCTT. *6/5*

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thái Bình