

Số: 64/BC-BCH

Yên Bái, ngày 31 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa chiều tối ngày 30/5/2018
trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
(tính đến 16h00 ngày 31/5/2018)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với vùng thấp phía Tây bị nén và đẩy dịch xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 mét, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm qua đến sáng sớm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 30 – 13h ngày 31/5 các khu vực: Nguyễn Phúc (TP Yên Bái): 7,0mm; Mù Cang Chải: 2,0 mm; Nghĩa Lộ : 14,0 mm; Lục Yên: 2,0mm; Đồng Tâm (YP Yên Bái) 3,4mm; Bảo Ái: 25,2mm; Tân Đông 37,2mm; Cỏ Phúc 5,8mm; Yên Bình 4,0mm; Mậu A (Văn Yên) 35,0mm; Sơn Thịnh (Văn Chấn) 7,0mm; Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu) 15,6mm; Ba Khe (Văn Chấn) 20,8mm; Cẩm Nhân (Yên Bình) 67,2mm; Kiên Lao 8,0mm; Nghĩa An 8,0mm.

Hiện nay (31/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén yếu bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, hội tụ gió trên 1500m vẫn còn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ, nên trong đêm nay (31/5) các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió giật mạnh. Đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

1. Tỉnh

Ngay sau khi nhận được tin báo Tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết mưa, dông sét, đề chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, tiếp tục theo dõi thống kê tình hình thiệt hại.

2. Địa phương

Triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, tổng hợp thông kê thiệt hại.

III. TÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Văn Yên, tính đến **thời điểm 16h00 giờ ngày 31/5/2018**.

1. Thiệt hại về người: Không có thiệt hại.

2. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Trồng trọt: Thiệt hại, ảnh hưởng đổ, gãy 23,2 ha lúa, ngô, mía ở huyện Văn Yên, trong đó:

+ Diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng: 14 ha (xã Xuân Ái 10 ha; xã Mô Vàng 4,0 ha);

+ Diện tích ngô, mía bị thiệt hại, ảnh hưởng: 9,2 ha ở xã Xuân Ái.

3. Thiệt hại về thủy lợi:

Thủy lợi Khe Vải bị sạt taluy lấp toàn bộ kênh chính khối lượng đất đá sạt lở ước tính 50m³.

Ước tính thiệt hại khoảng 33 triệu đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Văn Yên và các cơ quan chuyên môn liên quan đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra và động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa chiều tối ngày 30/5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến **16h00 giờ ngày 31/5/2018** của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh ;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT.

**TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Phạm Quốc Hưng