

Số: 81/BC-BCH

Yên Bái, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra đêm ngày 24 đến sáng ngày 25/7/2019
trên địa bàn các huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái
(tính đến 11h00 ngày 25/7/2019)**

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tình hình thời tiết

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m nên từ đêm qua đến sáng nay (25/7) các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa từ 19h ngày 24/7 – 07h ngày 25/7 phổ biến 20 – 40mm, một số nơi cao hơn: Bảo Ái 116,8mm; Vĩnh Lạc 111,0mm; Nguyễn Phúc (TP Yên Bái) 80,0mm; Xã Trạm Tấu 75,6mm; Thị trấn Yên Thế 77,6mm; Tân Đồng 67,0mm; Cổ Phúc 61,6mm; Kiên Lao 61,2mm.

2. Dự báo:

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5000m, nên ngày hôm nay, thời tiết Yên Bái có mưa rào rải rác.

Từ đêm nay đến sáng sớm mai (26/7), thời tiết Yên Bái tiếp tục có mưa, có nơi vừa, mưa to và rải rác có giông. Lượng mưa phổ biến 20 - 40mm (có nơi 50 – 100mm).

II. TÌNH THIỆT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái tính đến thời điểm 11h00 ngày 25/7/2019.

1. Thiệt hại về người:

Không có thiệt hại về người.

2. Thiệt hại về nhà ở: 01 nhà, cụ thể như sau:

Nhà sập đổ hoàn toàn: 01 nhà do sạt lở đất (hộ ông Hoàng Văn Hương thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình).

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

a. Tổng diện tích lúa bị ngập úng, vùi lấp là: 23,8 ha, trong đó:

- Huyện Yên Bình: 3,0 ha lúa ven suối bị lũ tràn qua thuộc xã Tân Hương;
- Thành phố Yên Bái: 0,5 ha lúa thuộc tổ 9 phường Yên Ninh (do nước suối Khe Dài dâng cao);
- Huyện Lục Yên: 20,3 ha (20ha lúa mới cấy bị ngập úng tại xã Liễu Đô, 0,3 ha lúa bị vùi lấp).

b. Chăn nuôi:

- Gia súc: 01 con trâu 4 tuổi bị sét đánh chết tại xã Tân Lập huyện Lục Yên.

c. Thủy Sản:

Diện tích ao cá bị tràn bờ là 3.600m² tại xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên.

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

4.1. Công trình giao thông:

Đường tỉnh lộ 172 (Hợp Minh – My) ngập ngầm tràn tại km 7 + 300 gây tắc đường.

Đường tỉnh lộ 171 (Khánh Hòa – Minh Xuân) ngập ngầm tràn tại 03 điểm km 19 + 350, Km 20 +625, Km 21 + 100 gây tắc đường.

Ngoài ra còn ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại khu vực thành phố Yên Bái.

Hiện tại các tuyến đường trên đã thông đường

4.2. Công trình Thủy lợi: Công trình thủy lợi thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên bị sạt lở, hư hỏng 10m kênh bê tông.

5. Thiệt hại khác:

01 điểm sạt lở đất tại tổ 15 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, với khối lượng đất sạt lở không lớn (khoảng 5m³), không gây thiệt hại nhà cửa.

Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI:

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã tập trung huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại xảy ra, chỉ đạo rà soát di dời nhân dân đến nơi ở an toàn, khắc phục nhà cửa đảm bảo cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, lũ gây ra tính đến 11h00 giờ ngày 25/7/2019 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh ;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT.

**TL.TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Phạm Quốc Hưng