

Số: 81/BC-BCH

Yên Bái, ngày 05 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa to, mưa rất to xảy ra đêm ngày 04/7/2020 đến rạng sáng ngày 05/7/2020 trên địa bàn huyện Lục Yên
(tính đến 16h00 ngày 05/7/2020)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn còn duy trì và tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực Bắc Bộ.

Đêm qua và sáng sớm nay, thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 04/7 – 07h ngày 05/7 phổ biến từ 20 - 40mm, một số nơi cao hơn: Yên Thế (Lục Yên) 110,4mm; Khánh Hòa (Lục Yên) 89,8mm; Lũng Hà (Lục Yên) 93,4mm; Lâm Giang (Văn Yên) 99,2mm; Châu Quế Thượng (Văn Yên) 64,0mm; Mậu A (Văn Yên) 58,2mm; Chế Tạo (Mù Cang Chải) 55,2mm; Gia Hội (Văn Chấn) 51,4mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng vùng hội tụ gió đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên ngày hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24h (có nơi 50 - 100mm/24h).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

1. Tỉnh

- Ngày 01/7/2020 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Văn bản số 78/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng từ ngày 02 đến ngày 04/7/2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

2. Địa phương

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thống kê thiệt hại.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên.

1. Thiệt hại về người: Không có thiệt hại.

2. Thiệt hại về nhà cửa: Không có thiệt hại.

3. Thiệt hại về nông nghiệp: Ngập úng 270,5 ha diện tích lúa và ngô, trong đó:

- Diện tích lúa bị ngập úng: 268,5 ha (*Liễu Đô 180 ha, Minh Xuân 30, Tân Lĩnh 20 ha, Mai Sơn 17,5 ha, Yên Thắng 13 ha, Lâm Thượng 08 ha lúa*).

- Diện tích ngô bị ngập úng: 02 ha ngô ở xã Lâm Thượng.

Hiện tại nạn huyện Lục Yên đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

4. Thiệt hại cơ sở hạ tầng

- Đường tỉnh 171 Khánh Hòa – Minh Xuân ngập úng 02 vị trí (*ngâm Ngòi Yên; ngâm Ngòi Biệc*) ngập sâu 60 – 70 cm, dài 70 m. Hiện tại đã thông đường.

- Trôi 02 cầu tạm và 02 cống tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên.

Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, cử người canh gác tại các vị trí bị ngập sâu, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa to.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa to, mưa rất to gây ra tính đến 16h00 giờ ngày 05/7/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh ;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT.

TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC



Phạm Quốc Hưng