

Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Số: 21/BC-BCH

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 gây ra trên địa
bàn tỉnh Yên Bái**

(tính đến 18h00 ngày 14/10/2021)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Đêm qua và sáng nay (14/10), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) kết hợp với không khí lạnh (KKL) các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông (cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to). Lượng mưa từ 19h00 ngày 13/10 đến 18h ngày 14/10 một số nơi như: Xã Bản Mù: 228,2mm; Làng Nhi 221,4mm; Tà Si Láng: 191,8mm; Phình Hồ: 162,8; Xà Hồ 120,4mm; Trạm Tấu 109mm; Suối Giàng: 117mm.

Hiện nay, dải ITCZ có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc nối với ATNĐ suy yếu từ cơn bão số 8. Bộ phận không khí lạnh (KKL) đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ cơn bão số 8 kết hợp với KKL nên đêm nay đến ngày 16/10, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa cả đợt phổ biến 40 – 100mm (có nơi trên 250mm).

Mưa lớn tập trung vào các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Tỉnh

- Ngày 12/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3583/UBND-NLN về việc chủ động ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu cơn bão Kompasu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

2. Địa phương

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thống kê thiệt hại.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu:

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà cửa:

Nhà bị sạt lở ta luy dương: 08 nhà bị ảnh hưởng (Xã Trạm Tàu 04 nhà; thị trấn Trạm Tàu 02 nhà; xã Bản Mù 01 nhà; xã Hát Lừu 01 nhà).

3. Thiệt hại về giao thông:

Đường tỉnh 174 sạt lở 03 điểm: Tại Km21; Km17+500 và Km11. Hiện nay đã thông đường.

Đường lên thôn Tàu Dưới xã Trạm Tàu sạt taluy dương 02 điểm là 50m³.

Đường bê tông tại tổ dân phố số 3, thị trấn Trạm Tàu bị sập hàm ếch với chiều dài 15m, rộng 3m.

Ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm tàu đã trực tiếp xuống kiểm tra, tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng hút dọn, đất đá sạt lở. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Công ty cổ phần quản lý đường bộ I thường xuyên tuần tra, tổ chức hút sục, sạt ảnh hưởng giao thông trên tuyến đường tỉnh 174.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 8 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 18h00 giờ ngày 14/10/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT.

**TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Phạm Quốc Hưng