

Yên Bái, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Số: 24/BC-BCH

BÁO CÁO NHANH

Tình hình mưa vừa, mưa to đêm ngày 13/6/2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
(tính đến 15h00 ngày 14/6/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, nên các khu vực trong tỉnh đêm qua và sáng sớm nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 13 đến 07h ngày 14/6/2022 phổ biến từ 20 - 40mm, một số nơi cao hơn như: Xã Bản Mù 125,4mm; Lũng Hà 117,4mm; Khánh Hòa 114,6mm; Yên Thế 88,8mm; Lâm Thượng 86,9mm; Cẩm Nhân 80,0mm; Chấn Thịnh 79,0mm.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm; trên sông Nậm Kim, sông Ngòi Hút mực nước đang lên nhanh. Mực nước lúc 07h ngày 14/6 trên sông Thao tại Yên Bái là 27,47m (dưới BĐ1: 2,53m); Nậm Kim là 938,50m (dưới BĐ1: 0,50m); sông Ngòi Hút 52,11m (dưới BDD1: 0,39m); sông Ngòi Thia là 40,18m (dưới BĐ1 là 4,32m).

Dự báo: Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5000m tiếp tục duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên hôm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 10 – 30mm/24h, có nơi trên 80mm. Từ hôm nay đến ngày 16/6, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái; Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp: huyện Trấn Yên, Lục Yên, TP Yên Bái.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

1. Tỉnh:

- Ngày 13/6/2022 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Văn bản số 44/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Yên Bái.

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

2. Địa phương: Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI: Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và Trạm Tấu

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà ở:

- Nhà bị sạt lở tay luy, hư hỏng: 01 nhà huyện Trạm Tấu

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

a) Tổng diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại 44,22 ha, trong đó:

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 22,82 ha (Văn Chấn 0,22 ha; Lục Yên 0,8 ha; Văn Yên 21,5 ha; Trạm Tấu 0,3 ha);

- Diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại: 6,9 ha (Văn Chấn 0,1 ha; Lục Yên 0,3 ha; Văn Yên 6,5 ha);

- Diện tích lúa, ngô, rau màu bị ngập úng: 14 ha tại huyện Lục Yên (10 ha lúa; 04 ha ngô);

- Diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại (cây quế): 0,5 ha huyện Văn Yên.

* Vườn ươm cây giống bị vùi lấp: 20.000 cây quế ở huyện Lục Yên.

b) Chăn nuôi: Gia súc bị chết 02 con trâu huyện Văn Yên.

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

a) Công trình thủy lợi:

- Phai tạm thủy lợi bị cuốn trôi: 01 cái tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

b) Công trình giao thông

- Huyện Văn Chấn: Một số tuyến đường bị sạt lở tại xã Nậm Mười, Sùng Đô do đơn vị thi công đang làm đường và 01 cống đang làm tại Khe Lo xã Sơn Lương. Tại thời điểm báo cáo đã thông đường.

- Huyện Văn Yên: Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở taluy âm, dương, tổng khối lượng sạt lở 250 m³ tại các xã Lâm Giang, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng và xã Lang Thíp, huyện Văn Yên không gây tắc đường.

- Huyện Lục Yên:

+ Sạt lở đường liên thôn thuộc thôn Ao Sen Lũng, xã Tân Lập, khối lượng ước khoảng 100 m³. Hiện tại chỉ xe máy đi lại được.

+ Xã An Lạc: Sạt lở 2 bên mố cầu tuyến đường Nà Bốc thôn Cửa Hốc; trôi 01 cầu tạm làm bằng gỗ tại thôn Làng Đung; Sạt lở mố cầu cứng đường sang cụm dân cư tại thôn Làng Chã ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng; Sạt lở cầu ra bãi cát Km74; sạt lở taluy dương khoảng 100 m³ vùi lấp khoảng 10m mặt đường bê tông tuyến từ km73 đi Hàm Rồng. Hiện xã đã huy động lực lượng bắc cầu tạm để lưu thông.

+ Ngập 01 điểm trên tuyến tỉnh lộ 171 tại xã Minh Xuân (cầu tràn Ngòi Biệc) gây ách tắc giao thông. Tại thời điểm báo cáo đã hết ngập úng.

+ Trôi khoảng 8m³ cát, 8m³ sỏi công trình đường giao thông thôn Năn Kề xã Phan Thanh thực hiện theo đề án giao thông nông thôn.

- Cầu tạm bị trôi: 02 cái (huyện Lục Yên, huyện Trạm Tấu).

5. Ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh là: 700 triệu đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ngay sau khi nhận được thông báo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện cùng với chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra mức độ ảnh hưởng; thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục những thiệt hại để đảm bảo đời sống cho nhân dân, khắc phục tạm thời các tuyến đường giao thông

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 15h00 giờ ngày 14/6/2022 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Lưu VPPT.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quốc Hưng