

Số: 33/BC-BCH

Yên Bái, ngày 07 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lớn ngày 07/8/2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
(tính đến 19h00 ngày 07/8/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển lên đến 5000m, nên đêm qua và hôm nay, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 06 - 19h ngày 07/8 phổ biến 20 - 50mm; một số nơi cao hơn: Việt Cường 126mm; Cổ Phúc 111,6mm; Đồng Tâm 87,6mm; Nguyễn Phúc 89,0mm; Tân Đồng 70,0mm; Xà Hồ 68,0mm; Lũng Hà 68,0mm; Kiên Lao 67,2mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

1. Tỉnh

- Ngày 04/8/2022 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã gửi Văn bản số 63/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó mưa lớn cho thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chủ động phòng, tránh.

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

2. Địa phương

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thông kê thiệt hại.

III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI:

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Trấn Yên.

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà cửa:

- Nhà bị hư hỏng do sạt lở taluy: 01 nhà ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

a) Trồng trọt: Thiệt hại, ảnh hưởng 6,05 ha, trong đó:

- Diện tích lúa, hoa màu bị ngập: 5,902 ha (Trần Yên 5,83 ha, Văn Yên 0,072 ha).

- Diện tích ngô bị thiệt hại: 0,108 ha tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.

- Diện tích quế bị thiệt hại: 0,04 ha tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

b) Thiệt hại thủy sản: 0,15 ha ở huyện Trấn Yên.

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

a) Công trình giao thông:

Huyện Trấn Yên: (1) Ngập một số tuyến đường: Đường Kim Đồng thị trấn Cổ Phúc; ngầm tràn thôn 5 xã Minh Quán; Km 17 Quốc Lộ 3, đoạn qua xã Lương Thịnh; Các tuyến đường bị ngập, đến 17h ngày 07/8/2022 nước rút đảm bảo giao thông thông suốt. (2) Sạt ta luy âm chiều dài khoảng 50m đường thôn Yên Bình xã Hưng Thịnh.

Huyện Văn Yên: Hư hỏng 01 ngầm tràn tại thôn Góc Gạo xã Tân Hợp.

b) Công trình thủy lợi: Sạt lở taluy làm gãy 15m mương công trình thủy lợi Đập Chóp Dù xã Cường Thịnh.

c) Thiệt hại khác: Đồ 02 cột điện tại thôn Đầm Hồng xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

Ước tính thiệt hại khoảng 120 triệu đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI

Ngay sau khi nhận được thông báo đối với các hộ gia đình bị thiệt hại: Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Trấn Yên, Văn Yên cùng với chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 19h00 giờ ngày 07/8/2022 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh ;
- Trưởng, Phó Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tnh;
- Lưu VPPT.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quốc Hưng