

Số: /BC-SNNMT

Yên Bái, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa to kèm theo dông lốc
đêm ngày 24/6 và sáng ngày 25/6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
(tính đến 15h00, ngày 25/6/2025)**

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái đêm qua và sáng sớm nay (25/6) phía tây có mưa rào và dông rải rác; phía đông có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 24/6 đến 08h ngày 25/6 phía đông phổ biến từ 50 - 100mm, một số nơi cao hơn 250mm như: Liễu Đô 317,0mm; Mường Lai 293,0mm; Yên Thế 286mm; Vĩnh Lạc 257,6mm; Trung tâm 2: 192,6mm; Phan Thanh 190mm; Minh Tiến 188mm; Minh Chuẩn 166mm; Tân Lĩnh 127,8mm.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lúc 13h00 ngày 25/6 là 26,78m dưới báo động 1: 3,22m.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà cửa:

- Nhà bị ngập úng: 08 nhà (Trấn Yên 05 nhà; Lục Yên 03 nhà).
- Nhà bị sạt lở taluy ảnh hưởng: 04 hộ huyện Lục Yên.
- Một số hộ bị sạt taluy dương nhưng chưa ảnh hưởng về nhà (tại xã Phúc Lợi, Phan Thanh, An Phú, huyện Lục Yên).

3. Thiệt hại về nông nghiệp

- a) Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại 46,534 ha, trong đó:
- Diện tích mạ bị ngập, thiệt hại: 4,214 ha (Yên Bình 4,134 ha; Lục Yên 0,08 ha).
 - Diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại: 12,7 ha (huyện Lục Yên 8,7 ha; huyện Trấn Yên 4 ha).
 - Diện tích cây lâu năm bị thiệt hại: 05 ha (huyện Lục Yên).
 - Diện tích lúa bị ngập: 20 ha (huyện Trấn Yên).
 - Diện tích cây lâm nghiệp bị đổ gãy: 4,62 ha (huyện Lục Yên).

b) Diện tích thủy sản bị thiệt hại

- Diện tích nuôi ao cá truyền thông bị ngập: 9,41 ha.

b) Thiệt hại về chăn nuôi

- Gia cầm bị chết: 217 con

- Gia súc bị chết: 06 con chó.

4. Thiệt hại về giao thông

(1) Huyện Lục Yên

- Khu vực bị ngập úng: (i) xã Liễu Đô ngập khu vực suối Biệc, ngã ba đường vào xã Mường Lai - đường đi xã An Phú; (ii) thị trấn Yên Thế ngập khu vực tổ dân phố 12, 13; (iii) xã Tô Mậu ngập tại đoạn tỉnh lộ 171 ngã ba thôn Làng Mường.

- Khu vực bị sạt lở: (i) xã Trung Tâm 02 điểm sạt lở tại km40 Quốc lộ 70; (ii) xã Tân Phượng tuyến đường liên thôn Khe Bín- Khe Pháo - Khiêng Khun bị sạt lở; (iii) xã Mường Lai nhiều điểm trên tuyến đường giao thông bị sạt lở taluy dương; (iv) xã Phan Thanh 03 điểm sạt lở taluy dương tại thôn Rầu Chang, trục đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh sạt taluy dương đoạn thôn Năn Kè (khối lượng đất đá khoảng 30m³; (v) thị trấn Yên Thế sạt lở 30m đường lên khu nước ngập, đất đá lấp 700m đường khu nước ngập.

Hiện tại các tuyến đường trên nước đã rút, giao thông đi lại được qua các khu vực.

(2) Thành phố Yên Bái

Ngập úng cục bộ: 11 khu vực (đường Ngô Sỹ Liên tổ 14, phường Đồng Tâm; đường Ngô Gia Tự, tổ 4, phường Đồng Tâm; đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm; Khu vực cầu Nguyễn Đức Cảnh phường Yên Thịnh; khu vực ngã ba đường Kim Đồng nối với đường Hoàng Văn Thụ phường Minh Tân; Khu vực cổng trường Nguyễn Du phường Hồng Hà...). Trong đó khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2m (tại đường Lê Văn Tám). Hiện tại, nước đã rút và giao thông đi lại được qua các khu vực.

(3) Huyện Trấn Yên

- Khu vực bị ngập úng: 16 điểm (xã Minh Quán 2 điểm tại thôn 4 đi thôn 9, thôn 6 đi đường Cường Thịnh, thôn 6 đi nhà máy Z183; ngầm tràn thôn 5, thôn 8, thôn 4, thôn 9; xã Hòa Công 10 điểm tại các thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 5). Hiện tại nước đã rút, giao thông đi lại được.

- Sạt lở tuyến đường thôn 4 đi thôn 9, xã Minh Quán khoảng 100m³ đất đá, mới khắc phục đi được xe máy.

(4) Huyện Yên Bình

- Ngập úng cục bộ tại 4 điểm: Đường Quốc lộ 70 (đoạn thôn Đá Chồng, xã Đại Đồng); đường Đại Đồng (đoạn km9, và đoạn gần đường quân sự áp bắc); tổ 3 đường vào nhà máy xi măng thị trấn Yên Bình. Hiện nước đã rút, giao thông đi lại được.

- Có 7 điểm sạt lở, trong đó: 05 điểm tại đường Quốc lộ 70 qua xã Đại Đồng; 02 điểm sạt lở tại thôn Khe gầy và Khuân La, xã Tân Hương, giao thông đi lại được.

5. Thiệt hại về thủy lợi

- Kênh mương thủy lợi Ngòi Năn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên bị vùi lấp khoảng 40m.

6. Thiệt hại khác

- 02 máy say sát, 04 mô tơ, 03 xe máy huyện Lục Yên bị ngập nước .
- Vật liệu làm đường giao thông nông thôn huyện Lục Yên bị trôi khoảng 50m² cát, 10m² sỏi.

Ước thiệt hại khoảng 1.050 triệu đồng

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIẾT HẠI

Ngay sau khi nhận được thông báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đã đi kiểm tra một số điểm sạt lở, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã bố trí, phân công các tổ trực theo dõi tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để kịp thời ứng phó; căng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm.

Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục kiểm tra, lập biên bản và chủ động phương án huy động các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa to kèm theo dông lốc đêm ngày 24/6 và sáng ngày 25/6 (tính đến 15h00, ngày 25/6/2025) trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (HĐH);
- Báo Yên Bái;
- Phòng Thủy lợi (t/h);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình