

Số: 125/BC-BCH

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2020

## **BÁO CÁO NHANH**

**Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đêm ngày 30/9 đến ngày 01/10/2020**  
(tính đến 10h00 ngày 01/10/2020)

### **I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT**

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên đêm qua và sáng sớm nay (01/10), các khu vực trong tỉnh có mưa, một số nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 30/9 - 07h ngày 01/10 phổ biến 5 – 15mm, một số nơi cao hơn: TT Yên Bình 161,2mm; Thác Bà (Yên Bình) 138,0mm; Kiên Lao (Trần Yên) 53,6mm; Cổ Phúc (Trần Yên) 45,4mm; Đồng Tâm (TP Yên Bái) 44,4mm; Mậu A (Văn Yên) 42,2mm.

### **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ**

#### **1. Tỉnh**

Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

#### **2. Địa phương**

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thống kê thiệt hại.

**III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI:** Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

**1. Thiệt hại về người:** Không có thiệt hại.

**2. Thiệt hại về nhà ở:**

Có tổng số 65 hộ có nhà ở bị ngập, cụ thể:

Thành phố Yên Bái có 65 hộ (xã Tân Thịnh: 01 hộ; phường Đồng Tâm: 40 hộ; phường Yên Thịnh: 12 hộ; xã Văn Phú: 12 hộ).

Hiện tại, nước đã rút nên các hộ không còn bị ngập. Ủy ban nhân dân các xã, phường đang huy động lực lượng vệ sinh đường giao thông và giúp các hộ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

### **3. Thiệt hại về nông nghiệp:**

#### a) Về trồng trọt:

Tổng diện tích lúa, ngô, rau màu bị ngập úng là 27,2 ha, trong đó:

- Diện tích lúa, ngô, rau màu bị ngập úng tại thành phố Yên Bái là: 17 ha (xã Tân Thịnh 15 ha, xã Văn Phú 02 ha).

- Diện tích lúa bị ngập úng tại huyện Yên Bình 10,2 ha (xã Đại Minh 3,7 ha; xã Vĩnh Kiên 3,5 ha; xã Vũ Linh 3 ha).

#### b) Thiệt hại về gia súc:

Sạt lở ta luy làm chết 17 con lợn tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.

#### c) Về thủy sản:

Tổng diện tích ao cá bị thiệt hại là 07ha, trong đó:

- Thành phố Yên Bái có 02 ha (xã Tân Thịnh 01 ha, Văn Phú 01 ha);

- Huyện Yên Bình có 05 ha (xã Phú Thịnh 03 ha, xã Vĩnh Kiên 01 ha, xã Vũ Linh 1 ha).

### **4. Về cơ sở hạ tầng:**

#### Về đường giao thông:

- Ngập úng cục bộ đường Ngô Sỹ Liên phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Khu vực ngập sâu nhất khoảng 01 m.

- Ngập úng cục bộ quốc lộ 2D với chiều dài khoảng 300 m (đoạn qua công A khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái. Chỗ ngập sâu nhất khoảng 1,5 m).

- Hiện tại các điểm ngập trong khu vực thành phố Yên Bái nước đã rút hết.

- Tại các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc các thôn Lương Sơn, Văn Quý xã Văn Phú, huyện Yên Bình có 04 điểm sạt lở đất. Trong đó, có điểm sạt lở tại đường giao thông thôn Lương Sơn với khối lượng sạt khoảng 1.000 m<sup>3</sup> đất.

- Quốc lộ 70 đi qua thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bị ngập khoảng 1 giờ tại các điểm: km 10, km 11, km 13.

- Tỉnh lộ 170 đi qua xã Phúc An, xã Yên Thành, huyện Yên Bình bị sạt lở một số điểm với khối lượng không lớn.


*Ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng*

### **IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI**

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng khắc phục thiệt hại.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 10h00 giờ ngày 01/10/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Trưởng, phó ban PCTT (b/c);
- Lưu VPTT. 

**TL. TRƯỞNG BAN  
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



**Phạm Quốc Hưng**