

Số: 11 /BC-BCH

Yên Bái, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái
(tính đến 16h30 ngày 28/7/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT.

Sáng nay ngày 28/7/2023 các nơi trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa ro đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm: Tân Hợp (2) 142,6mm; Chế Tạo 138mm; Đại Sơn (2) 135,8mm; Nậm Khắt 137,6mm; Bản Công 131,6mm; Minh Tiến 131,0mm; Mỏ Vàng 129,0mm; Chế Tạo (1) 123,6mm; Trạm Tấu 121,0mm; Liễu Đô 118,8mm; Cao Phạ (2) 116,4mm; Xà Hồ 116,0mm; Vĩnh Lạc 116,6mm; Cao Phạ (1) 110,8mm; Làng Cang 109,0mm; Xà Hồ 104,4mm; Mường Lai 102,2mm; Phan Thanh 101,8mm.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI.

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà ở: Không có.

3. Thiệt hại về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 3,0 ha tại huyện Văn Yên.

- Diện tích ngô bị thiệt hại: 12 ha (*Văn Yên 2 ha, Lục Yên 10 ha*).

4. Thiệt hại về chăn nuôi.

- Gia súc bị chết: 03 con trâu (*huyện Văn Yên*).

- Gia cầm bị chết: 20 con (*huyện Văn Yên*).

5. Thiệt hại về giao thông.

Sạt lở đường Yên Bái - Khe Sang đoạn km 53 + 350 thuộc xã An Bình, huyện Văn Yên với chiều dài sạt lở 07m, rộng 5m về phía hành lang đường, sập 2 khoan cống và xoáy hàm ếch vào phần đường 2m, sâu 3m.

Tại Km267+250, Km269+800/QL32 (*Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải*) đất đá trên taluy dương sạt tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông vị trí 1 là 500m³, vị trí 2 là 1200m³. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục. Vị trí 1 thông đường lúc 11h00, vị trí 2 thông đường lúc 12h15.

Ước tính thiệt hại khoảng 370 triệu đồng

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC THIỆT HẠI

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Lục Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I, đã điều xe, máy móc khắc phục vị trí sạt lở tại Km 267+250, Km 269+800/QL32. Hiện tại đã thông đường.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái. *L. Quốc Hưng*

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái;
- Lưu: VT, PCTT. *L. Quốc Hưng*

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Quốc Hưng