

Số: /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Thời điểm đến 7h ngày 04/7/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Diễn biến thời tiết, thiên tai: Do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m có xu hướng dịch chuyển dần sang phía Tây nên các khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng hôm sau. Lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Lượng mưa quan trắc được như sau: 13 trạm mưa to từ 54mm - 84mm, 41 trạm mưa vừa, 35 trạm có mưa và mưa nhỏ (số liệu quan trắc từ 19h ngày 02/7 đến 07h ngày 04/7).

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai tình hình thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không có

2. Thiệt hại về nhà cửa: Tổng số nhà bị thiệt hại 02 nhà, trong đó:

- 01 nhà ở thôn Khuân Đo, xã Dương Quỳ (bà La Thị Pòm) bị sạt lở, nứt nền nhà, tường nhà, khu vực xung quanh nhà đang sạt lở. UBND xã đã chỉ đạo sơ tán hộ gia đình, dỡ nhà (nhà sàn bằng gỗ) và tài sản trong nhà, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

- 01 nhà ở thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ (ông Đàm Văn Liên) bị hư hỏng tường đầu hồi bị bục do đất đá sạt vào. Hiện vị trí sạt không còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

3. Thiệt hại về nông lâm nghiệp: Không có

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng:

Đường giao thông bị sạt lở: (i) Sạt lở lấp kín toàn bộ khu vực Km 120 Quốc lộ 4D và Km13+300 đường tỉnh lộ 155 (khu vực cầu Móng Sến) với khối lượng sạt khoảng 3.000m³. *(Hiện tại Km 120 Quốc lộ 4D đã hoàn thành công tác hút sạt, sạt đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, Km13+300 đường tỉnh lộ 155 do khối lượng sạt lớn nên các phương tiện chưa lưu thông được);* (ii) Quốc lộ 279 chạy qua địa phận xã Dương Quỳ bị sạt lở taluy dương ước khối lượng đất, đá sạt lở xuống

đường khoảng 150m³; (iii) Đường giao thông thôn Nậm Miện, xã Dương Quỳnh bị sạt taluy âm chiều dài 25m, sâu trên 50m, sạt 1/3 mặt đường bê tông xi măng; (iv) Đường thôn Nậm Hốc, xã Dương Quỳnh bị sạt taluy âm 01 điểm với chiều dài 10m, sâu trên 30m, điểm sạt cách chân cột điện khoảng 1,5m, cột điện có nguy cơ bị đổ.

Công trình trụ sở Đảng ủy xã Dương Quỳnh bị sạt lở taluy âm, chiều dài 40m, sâu 20m, cách tường rào trụ sở 20m có nguy cơ ảnh hưởng đến trụ sở Đảng ủy xã Dương Quỳnh và 01 hộ gia đình.

Công trình kè Bả Khoay, xã Dương Quỳnh (kè đất) bị sạt lở chiều dài khoảng 5m, rộng 4m theo mặt đường, ảnh hưởng khoảng 100m² diện tích ruộng của người dân, 01 hộ gia đình bị cô lập (*đã huy động dân quân đưa đến nơi an toàn*).

5. Thiệt hại khác: Không có

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 900 triệu đồng

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trục ban Phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến trục ban các xã, phường để cảnh báo và đôn đốc các thôn, bản trên địa bàn chủ động phòng, tránh.

UBND xã Dương Quỳnh: Ngay khi nhận được thông tin thiệt hại do mưa dông gây ra trên địa bàn các xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, công chức xã xuống các thôn bị thiệt hại nắm tình hình thôn bản.

UBND xã Tả Phìn: (i) Cử lực lượng phân luồng, hướng dẫn và cảnh báo nguy hiểm, không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở, (ii) Phối hợp với Ban bảo trì đường bộ xem xét, nghiên cứu biện pháp khắc phục tuyến đường bị sạt lở (iii) Tổ chức rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở và thông báo cho người dân yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn (*Thông báo số 02/TB-UBND về việc di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đối với hộ ông Chảo Đào Chòi, hộ ông Đỗ Đức Đại và lán bảo vệ của nhà máy thủy điện Cốc San, thôn Pờ Sỉ Ngài, xã Tả Phìn*), (iv) Ban hành Giấy mời làm việc bao gồm Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, Ban Bảo trì đường bộ và các ban ngành liên quan để thống nhất phương án xử lý khắc phục triệt để tại lý trình Km 13+300, tỉnh lộ 155.

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, các đơn vị tổ chức trục ban nghiêm túc; đồng thời tổ chức thống kê đánh giá tình hình thiệt hại cụ thể báo cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo quy định.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ

động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai (tính đến 7h00, ngày 04/7/2025) của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- VP BCĐ PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLĐĐ và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình