

Số: /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra
trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2025**
(Thời điểm đến 17h00 ngày 13/7/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Diễn biến thời tiết, thiên tai: Từ 18h00 ngày 12/7 đến 17h00 ngày 13/7, trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm. Một số khu vực xuất hiện mưa rất to như: Tả Phời (Hợp Thành) 120,2mm; Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa) 119,4mm; Tả Giàng Phình (Ngũ Chỉ Sơn) 118,8mm; San Sả Hồ 114,4mm (Sa Pa).

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai tình hình thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về nhà cửa

Tổng số nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại nhà là 37 nhà, trong đó:

- Nhà bị sạt lở taluy ảnh hưởng: 21 nhà (xã Bảo Nhai 02 nhà; xã Cẩm Nhân 01 nhà; xã Bản Lầu 10 nhà; xã Thác Bà 03 nhà; xã Tả Phìn 03 nhà; xã Nghĩa Đô 02 nhà).

- Nhà bị tốc mái: 11 nhà (xã Bảo Nhai 01 nhà; xã Văn Chấn 02 nhà; Xã Trấn Yên 01 nhà; xã Bảo Ái 01 nhà; xã Mỏ Vàng 06 nhà)

- Nhà bị ngập úng cục bộ: 05 nhà (phường Sapa 04 nhà; xã Tả Van 01 nhà).

3. Thiệt hại về nông lâm nghiệp

Tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại: 1,3064 ha, trong đó:

- Diện tích đất lúa bị vùi lấp: 0,1224 ha (xã Xuân Hòa).

- Diện tích trồng chuối bị thiệt hại trên 70%: 0,054 ha (xã Xuân Hòa);

- Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 0,13 ha (xã Tả Phìn 0,1 ha; xã Tả Van 0,03 ha)

- Diện tích ngô bị ngập: 1 ha (xã Tả Phìn).

4. Thiệt hại về chăn nuôi thủy sản

- Diện tích nuôi cá nước ngọt bị thiệt hại: 0,036 ha (xã Xuân Hòa).

- Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại: 1,2 tấn cá (xã Tả Phìn).

- Thiệt hại 425kg cá tầm từ 2-5kg (xã Ngũ Chỉ Sơn)

- Thiệt hại 800 con cá tầm giống xã Ngũ Chỉ Sơn.

5. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng

a) Về giao thông

- Thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh: Sập 1 cây cầu với chiều dài $L = 8\text{m}$, $B_m = 3,5\text{ m}$, ảnh hưởng đến 183 hộ dân trong thôn

- Tại phường SaPa: Sạt lở taluy dương trên các tuyến đường Suối Hồ nối với Quốc lộ 4D, Tuyến đường nối tỉnh lộ 142 với Ý Linh Hồ. Ước khối lượng sạt lở khoảng 50 m^3 .

- Tại xã Bảo Ái: 01 mái nhà Trung tâm học tập cộng đồng xã Bảo Ái cũ bị tốc 30% mái, tốc một phần mái nhà khu vực trạm đo lượng mưa tự động và gây hỏng trạm đo mưa tự động Vrain tại trụ sở xã Bảo Ái cũ.

- Tại xã Bát Xát: Công trình đường Đội Thôn Sùng Bang – Sùng Bang có 2 điểm sạt lở taluy dương, 2 điểm taluy âm, sạt mòn rãnh khoảng 200m với tổng khối lượng đất đá khoảng 25 m^3 , 01 điểm đá sạt xuống đường hiện tại không lưu thông được.

- Tại thôn Lồ Cồ Chín, xã Pha Long: Khu vực đang thi công Dự án đường tuần tra biên giới, thuộc khu mốc 162-163, thôn Lồ Cồ Chín xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 30 m, độ rộng vết nứt 20-25 cm, độ sụt lún từ 20-25 cm. Taluy phía sau khu dân cư cao khoảng 40-45m, ảnh hưởng đến 11 hộ, 61 khẩu hộ dân trên địa bàn thôn. Vết nứt có xu hướng tiếp tục mở rộng và có nguy cơ sạt lở khối lượng đất đá khoảng 25.000 m^3 .

- Tại thôn Pờ Sì Ngải, xã Tả Phìn: (i) Khu vực Km 13+300 đường tỉnh lộ 155 và Km 120 đường Quốc lộ 4D do mưa lớn, đất đá trên điểm sạt đường tỉnh lộ 155 tràn xuống Quốc lộ 4D gây tắc đường với khoảng 50m^3 đất tràn ra đường, (ii) Tuyến đường liên xã Tả Phìn – Ngũ Chỉ Sơn, đoạn gần điểm sinh hoạt tôn giáo điểm nhóm Tin lành Chang A Căng do mưa lớn nền đường bị xói mòn thành các rãnh sâu, các phương tiện không lưu thông được. Tại vị trí xói sâu có 02 xe ô tô (01 xe ô tô bán tải, 01 xe ô tô khách 29 chỗ) bị kẹt. Hiện đã lấp tạm các hố nông và thông xe trên tuyến đường.

- Tại xã Tả Van: Đường vào Bến xe Công ty TNHH MTV du lịch Cát Cát bị sụt, lún do mưa lớn. Công ty đã tự khắc phục xong.

- Tại xã Bản Xèo: Tuyến đường lên thôn Shan Lùng bị sạt lở 3 điểm, trong đó có 2 điểm sạt taluy dương xuống mặt đường khoảng 60 khối đất đá, 01 điểm bị sạt đường bê tông chiều dài khoảng 60m.

- Tại xã Xuân Hòa: Tuyến đường Mai Thượng đi Gia Mải sạt lở khối lượng khoảng 100m^3 ; tuyến đường Thâm Bon sạt lở khối lượng khoảng 10m^3 .

b) Về công trình thủy lợi

- Công trình thủy lợi bị hư hỏng: 02 công trình (thủy lợi Kín Sáng Hồ, xã Bản Xèo bị sạt khoảng 30m; Đập đầu mối Dầm 1, Dầm 2 xã Xuân Hòa bị vùi lấp khối lượng ước tính khoảng 15m^3).

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 3.200 triệu đồng

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra

ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trục ban Phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến trục ban các xã, phường để cảnh báo và đôn đốc các thôn, bản trên địa bàn chủ động phòng, tránh.

UBND xã Pha Long: Tuyên truyền, vận động, cử các lực lượng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của 11 hộ, 61 khẩu thuộc thôn Lò Cỏ Chín. Đến thời điểm báo cáo đã di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn; Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện cấm biển cảnh báo tại điểm sạt lở, túc trực 24/24h nắm bắt diễn biến tình hình thiên tai trên địa bàn.

UBND xã Thác Bà: Lập biên bản đồng thời cho các hộ ký cam kết di chuyển người và tài sản đến các hộ dân xung quanh để ở đến khi khắc phục xong.

UBND các xã, phường SaPa, Bản Lầu, Pha Long, Ngũ Chỉ Sơn, Bát Xát, Bảo Ái, Bảo Ngai, Cẩm Nhân, Tà Phìn, Nghĩa Đô, Tả Van, Bản Xèo, Xuân Hòa: Ngay sau khi nhận được tin báo của thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các hộ gia đình bị thiệt hại. Tổ chức rà soát và cấm biển tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục sạt lở, hót đất, đá đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường quản lý.

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, các đơn vị tổ chức trục ban nghiêm túc; đồng thời tổ chức thống kê đánh giá tình hình thiệt hại cụ thể báo cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo quy định.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 12/7 đến ngày 13/7/2025 (tính đến 17h00, ngày 13/7/2025) của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- VP BCĐ PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLĐĐ và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình