

Số: **46** /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày **27** tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

**Tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra do ảnh hưởng của mưa lớn
trên địa bàn tỉnh Lào Cai**

(Thời điểm từ 17h ngày 26/7/2025 đến 11h ngày 27/7/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

Trong 15 giờ qua (từ 20 giờ ngày 26/07 đến 11 giờ ngày 27/07), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: A Lù 72 mm, A Lù 66 mm (Y Tý); A Mú Sung 55,8 mm (A Mú Sung); Cam Đường 75,8 mm (P. Cam Đường); Cốc Mỳ 2 58,4 mm, Trịnh Tường 53,8 mm (Trịnh Tường); Gia Phú 1 81,8 mm, Gia Phú 78 mm (Gia Phú); Nậm Pung 50,2 mm (Mường Hum); Ngũ Chỉ Sơn 53,2 mm (P. Sa Pa); Pa Cheo 60,8 mm, Bản Xèo 52,8 mm (Bản Xèo); Phìn Ngan 51,4 mm, Bản Qua 51 mm (Bát Xát); Tả Giàng Phình 50,2 mm (Ngũ Chỉ Sơn); Tả Phời 88,2 mm (Hợp Thành); Thủy điện Tả Thàng 54,8 mm, Bản Hồ 1 52,5 mm (Bản Hồ); Trung Chải 62,4 mm (Tả Phìn). Mưa lớn gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và hoa màu của nhân dân.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường tình hình thiệt hại sơ bộ ban đầu như sau:

1. Thiệt hại về người: Không

2. Thiệt hại về nhà ở: Tổng số 188 nhà, trong đó:

- Nhà bị đổ sập: 01 hộ bị đổ sập <30% (Phường Cam Đường).
- Nhà bị sạt tả ly dương: 08 hộ (Phường Cam Đường 01 hộ; xã Hợp Thành 03 hộ; xã Cốc San 02 hộ, xã Lâm Giang 02 hộ).
- Nhà bị tốc, vỡ mái: 01 hộ bị tốc, vỡ mái <30% (xã Cốc Sơn).
- Nhà bị ngập: 178 hộ bị ngập < 30% (Phường Cam Đường). Hiện nay nước đã rút làm chính quyền đã hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

3. Số hộ dân phải di dời: 26 hộ (107 khẩu) tại xã Lâm Giang tạm thời di dời đến nơi an toàn.

4. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp:

Tổng diện tích bị thiệt hại 23,9 ha, cụ thể:

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 22,4ha. Trong đó diện tích lúa bị thiệt hại >70% 21,4 ha (xã Hợp Thành 11,9ha; Phường Cam Đường 9,5ha), 01 ha thiệt hại <70% (xã Cốc San).
- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: thiệt hại >70% khoảng 1,5 ha tại phường Cam Đường.

5. Thiệt hại về chăn nuôi:

- Tại xã Hợp Thành: 01 hộ bị sạt lở chuồng nuôi gia cầm với diện tích 200m²; 08 con trâu bị quán trôi (>1 năm tuổi).

- Tại Phường Cam Đường: 11 hộ bị thiệt hại ao nuôi cá khoảng 3,5ha (nước ngập tràn ao), gia cầm bị mất trôi khoảng 2.000 con.

- Tại xã Cốc San: 01 hộ bị sạt lở ao nuôi cá diện tích khoảng 1,5m³

6. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng:

- Đường tỉnh lộ 156: tại thôn Đá Đình 2, xã Hợp Thành sạt lở 01 điểm khoảng 30m³, tại phường Cam Đường bị đất đá bùn tràn khối lượng khoảng 40m².

- Đường giao thông nông thôn

+ Tại xã Lâm Giang: (i) Sạt tuyến đường liên thôn Làng Đam - Bùn Đạo (Khu ngoài ngã ba đường đi khe Voi) khoảng 20 m³, (ii) Sụt, lún tuyến đường liên thôn Thọ Lâm- Ngòi Cài (Khu nhà Ông Tuấn tuyến) dài khoảng 10 m, sâu khoảng 7m.

+ Tại xã Hợp Thành: (i) Đứt gãy cầu cũ kè suối thôn Phân Lân (ii) Gãy, sập đoạn cầu tràn suối thôn Cốc 2 làm hư hỏng đường giao thông và đứt gãy 50m tuyến mương thủy lợi (iii) Sạt lở các tuyến giao thông nông thôn: 05 điểm với khối lượng 660m³ đất, đá.

+ Tại xã Trịnh Tường: (i) Ngâm tràn liên hợp thôn Nà Lặc tiếp tục bị cát, đá, sỏi vùi lấp đường đi và ngâm tràn, (ii) Ngâm tràn thôn Thôn Nậm Chỏn bị trôi hoàn toàn cống thoát nước, (iii) Ngâm tràn dưới nhà văn hóa thôn Nậm Chỏn bị sạt mặt đường phía tường cánh cống taluy âm.

+ Tại Phường Cam Đường: (i) Bùn đất ra đường dày khoảng 0,5m, chiều dài khoảng 800m (tại các đường giao thông khu vực tổ 28,29 Pom Hán và khu vực các tổ dân phố Cam Đường), (ii) Tuyến đường đi Láo Túng, tổ dân phố 17 Nam Cường bị sồi mòn tạo rãnh, đất đá tràn ra đường, gây hỏng mặt đường, khối lượng khoảng 30m² đất đá.

+ Tại xã Cốc San: 05 điểm sạt lở tại các tuyến đường với khối lượng khoảng 25 m³.

+ Tại xã Ngũ Chỉ Sơn: (i) Hư hỏng đường tại các thôn Móng Xóa, Xà Chải, Suối Thầu 2 chiều dài 60m. (ii) Sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 150 m³ đất, đá tại thôn Phìn Hồ. (iii) Sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 90m tại các tuyến đường trong xã.

7. Thiệt hại khác

- Tại xã Lâm Giang: 01 hộ gia đình bị sập lán để ván bóc với diện tích 100 m²

- Tại xã Trịnh Tường: Gãy đổ 01 cột điện 0,4kV, hiện tại Điện lực đang thực hiện khắc phục tạm đảm bảo cấp điện cho nhân dân.

- Tại Phường Cam Đường: 01 nhà kho xây cấp 4 tại tổ dân phố Công Trường 5 Cam Đường phường Cam Đường bị sập hoàn toàn.

Ước thiệt hại ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1. Cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trục ban Phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến trực ban các xã, phường để cảnh báo và đôn đốc các thôn, bản trên địa bàn chủ động phòng, tránh.

2. Cấp xã

UBND các xã Hợp Thành, Trình Tường, Cốc San, Ngũ Chỉ Sơn: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Tiếp tục theo dõi và chuẩn bị phương án di dời các hộ còn lại khi có tình huống xấu xảy ra. Đối với diện tích lúa mới cấy tiếp tục thống kê thiệt hại, hướng dẫn nhân dân cấy bổ sung vào các diện tích bị ngập, giảm thiệt hại. Treo biển cảnh báo, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở đảm bảo các phương tiện lưu thông.

UBND phường Cam Đường: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN phường đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Chỉ đạo di chuyển dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Đến 11h trưa ngày 27/7/2025 cơ bản đã khắc phục xong bùn tràn vào nhà dân.

UBND xã Lâm Giang: Chỉ đạo kiểm tra rà soát các địa điểm, hộ có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ mất an toàn cao để di dời đến nơi an toàn, liên tục cập nhập theo dõi thông tin, dự báo tình hình thời tiết, sẵn sàng phương án chỉ huy, huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ đảm bảo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Treo biển cảnh báo, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở đảm bảo các phương tiện lưu thông.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa; thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

2. Đối với UBND các xã bị thiệt hại

- Khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

- Tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ về thiên tai và các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để có ngay phương án di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

- Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân

biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra;

- Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chằng chống, gia cố lại nhà ở, khơi thông cống rãnh xung quanh nhà đảm bảo tiêu thoát nước, chặt, tỉa cành cây nhằm hạn chế việc gãy, đổ làm ảnh hưởng đến đường dây điện, nhà ở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tuyệt đối không nghỉ lại nương rẫy qua đêm, không hoạt động ngoài trời khi có dông lốc, mưa đá, sét đánh, không đi qua các ngầm tràn, không tắm suối, vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối khi có mưa, lũ...

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo.//

Nơi nhận:

- VP BCĐ PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLDD và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- UBND các xã, phường;
- Báo Lào Cai;
- Phòng Quản lý XDCT, TL&PCTT (t/h);
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thái Bình