

Số: /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Thời điểm đến 18h ngày 12/7/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Diễn biến thời tiết, thiên tai: Trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 11/7 đến 18 giờ ngày 12/7), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, một số khu vực xuất hiện mưa rất to như: San Sả Hồ 113,8mm, Ngũ Chỉ Sơn 112,2mm, Hoàng Liên 107,8mm, Ô Quý Hồ 94,8mm (P.Sa Pa); Tả Giàng Phình (Ngũ Chỉ Sơn) 110,4mm; Trung Chải (Tả Phìn) 95,6mm; Mường Hum (Mường Hum) 85,0mm; các khu vực còn lại có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai tình hình thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không có

2. Thiệt hại về nhà cửa: Tổng số nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại nhà là 17 hộ, cụ thể:

- Tại thôn Bản Lấp, xã Bảo Nhai: 02 nhà bị sạt ta luy dương (*Hộ ông Lý Văn Định, sinh năm: 1976 sập 01 nhà tắm và nứt tường nhà bếp thiệt hại dưới 30%, Hộ ông Lý Văn Thông, sinh năm: 1982, đổ sập tường khu vực phòng ngủ, thời điểm sập không có người trong phòng ngủ nên không có thiệt hại về người, thiệt hại dưới 30%*)

- Tại phường SaPa: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nước và bùn đất tràn vào nhà 04 hộ dân trên địa bàn. Không có thiệt hại về tài sản.

- Tại thôn Kéo Sa, xã Cẩm Nhân: 01 hộ ảnh hưởng nặng do sạt taluy dương phía sau nhà (*hộ ông Đặng Văn Thanh*) với khối lượng sạt khoảng 100m³

- Tại thôn Tà San xã Bản Lầu sạt lở đất taluy dương ảnh hưởng 10 hộ gia đình tại thôn Na Hạ thuộc Dự án Xử lý sạt lở thôn Na Hạ với khối lượng sạt lở khoảng 6.000m³.

3. Thiệt hại về nông lâm nghiệp: Không

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng:

- Thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh: Sập 1 cây cầu với chiều dài L = 8m, Bm = 3,5 m, ảnh hưởng đến 183 hộ dân trong thôn

- Tại phường SaPa: Sạt lở taluy dương trên các tuyến đường Suối Hồ nối với Quốc lộ 4D, Tuyến đường nối tỉnh lộ 142 với Ý Linh Hồ. Ước khối lượng sạt lở khoảng 50 m³

- Tại xã Bảo Ái: 01 mái nhà Trung tâm học tập cộng đồng xã Bảo Ái cũ bị tốc 30% mái, tốc một phần mái nhà khu vực trạm đo lượng mưa tự động và gây hỏng trạm đo mưa tự động Vrain tại trụ sở xã Bảo Ái cũ.

- Tại xã Bát Xát: Công trình đường Đội Thôn Sùng Bang – Sùng Bang có 2 điểm sạt lở taluy dương, 2 điểm taluy âm, sạt mòn rãnh khoảng 200m với tổng khối lượng đất đá khoảng 25 m³, 01 điểm đá sạt xuống đường hiện tại không lưu thông được.

- Tại thôn Lò Cỏ Chín, xã Pha Long: Khu vực đang thi công Dự án đường tuần tra biên giới, thuộc khu mốc 162-163, thôn Lò Cỏ Chín xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 30 m, độ rộng vết nứt 20-25 cm, độ sụt lún từ 20-25 cm. Taluy phía sau khu dân cư cao khoảng 40-45m, ảnh hưởng đến 11 hộ, 61 khẩu hộ dân trên địa bàn thôn. Vết nứt có xu hướng tiếp tục mở rộng và có nguy cơ sạt lở khối lượng đất đá khoảng 25.000 m³.

5. Thiệt hại về chăn nuôi thủy sản:

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn: Có 3 hộ chăn nuôi thủy sản bị thiệt hại (*Hộ ông Chảo Quẩy Tá – Xín Chải Thiệt hại khoảng 325kg cá tầm (cá cân nặng từ 2-5kg); Chảo Duần Kinh – Xà Chải thiệt hại 800 con cá tầm giống; Chảo Láo Sĩ – Xà Chải Thiệt hại khoảng 100 kg cá tầm*)

6. Thiệt hại khác: Không có

Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2.510 triệu đồng

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trục ban Phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến trực ban các xã, phường để cảnh báo và đôn đốc các thôn, bản trên địa bàn chủ động phòng, tránh.

UBND xã Pha Long: Tuyên truyền, vận động, cử các lực lượng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của 11 hộ, 61 khẩu thuộc thôn Lò Cỏ Chín. Đến thời điểm báo cáo đã di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn; Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện cấm biển cảnh báo tại điểm sạt lở, túc trực 24/24h nắm bắt diễn biến tình hình thiên tai trên địa bàn.

UBND các xã, phường SaPa, Bản Lầu, Pha Long, Ngũ Chỉ Sơn, Bát Xát, Bảo Ái, Bảo Ngai, Cẩm Nhân: Ngay sau khi nhận được tin báo của thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các hộ gia đình bị thiệt hại. Tổ chức

rà soát, và cấm biển tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục sạt lở, hót đất, đá đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường do tỉnh quản lý.

Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc; đồng thời tổ chức thống kê đánh giá tình hình thiệt hại cụ thể báo cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo quy định.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai (tính đến 18h00, ngày 12/7/2025) của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

Nơi nhận:

- VP BCĐ PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLDD và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình