

Số: /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra
từ đêm ngày 15/9 đến ngày 16/9/2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Thời điểm đến 10h00 ngày 17/9/2025)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

Từ ngày 15/9 đến ngày 16/9, trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tả Củ Tỷ 112,4mm; Quan Hồ Thần 91,8mm (Si Ma Cai); Nam Cường 44,2mm; Tân Phượng 43,6 mm(Lâm Thượng); Bản Liên 36,4mm.

Trong 15 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa cục bộ một số nơi như: A Mú Sung 39,0mm; Cốc Mỳ 33,2mm; Trịnh Tường 31,2mm; Nậm Chạc 29,0mm; Gia Phú 18,2mm.

Tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông

Hồi 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

II. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI: Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình hình thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không

2. Thiệt hại về nhà ở 44 nhà, trong đó:

- Nhà bị thiệt hại từ 30- 50%: 01 nhà tại xã Bảo Thắng
- Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 03 nhà tại xã Bảo Thắng
- Nhà bị tốc mái trên 70%: 01 nhà tại xã Hưng Khánh
- Nhà bị tốc mái từ 50% đến dưới 70%: 05 nhà tại xã Hưng Khánh
- Nhà bị tốc mái từ 30% đến dưới 50%: 06 nhà tại xã Hưng Khánh
- Nhà bị tốc mái dưới 30%: 28 nhà tại xã Hưng Khánh

Trên địa bàn phường Lào Cai có 01 nhà bị ngập nước

3. Thiệt hại về nông nghiệp

3.1. Thiệt hại về cây trồng: Tổng diện tích thiệt hại: 7,762.ha, trong đó:

- Diện tích lúa bị thiệt hại trên 70%: 0,262 ha (xã Bảo Thắng 0,252 ha; Tả Củ Tỷ 0,01ha).

- Diện tích lúa bị thiệt hại từ 30-70%: 2,5ha (xã Bảo Thắng)

- Diện tích lúa bị thiệt hại dưới 30%: 5 ha (xã Bảo Thắng)

- Diện tích ngô bị thiệt hại trên 70%: 0,252 ha (xã Bảo Thắng).

3.2. Thiệt hại về thủy sản: 3,7 ha tại xã Bảo Thắng.

3.3. Thiệt hại về chăn nuôi:

Tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng nước lũ cuốn trôi 08 con Dê và 07 con Lợn của hai hộ gia đình.

4. Thiệt hại về giao thông:

a) Tuyến đường liên xã:

Tuyến đường UBND xã Tả Củ Tỷ cũ đi thôn Sông Lắm bị sạt Taluy dương chiều dài 10m, cao 2m, rộng 6m = 120m³. Gây ách tắc giao thông tạm thời.

b) Đường giao thông nông thôn: sạt taluy dương 8.778m³ (xã Tả Củ Tỷ 2.028 m³ trong đó: đường thôn Xín Chải bị sạt taluy dương chiều dài 7m, cao 1m, rộng 4 m = 28m³; đường thôn Tả Củ Tỷ đi thôn Kha Phàng bị sạt taluy dương chiều dài 40m, rộng 5m, cao 10m = 2000m³; xã Bảo Thắng 6750 m³ tại thôn Cầu Xum, Thôn Làng Giàng, thôn Lướt sạt lở 10 điểm trên các tuyến đường GTNT); Tuyến đường Pác Tà, Làng Chung phường Lào Cai; khối lượng sạt lở khoảng 100m³; Xã Bảo Thắng đường Kha Phàng Làng Lý có 9 điểm sạt taluy âm chiều dài khoảng 221m.

c) Đường nội thị: Sạt lở tại taluy dương đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai; khối lượng sạt lở khoảng 35m³.

d) Công trình thủy lợi:

- Thiệt hại 03 công trình với tổng chiều dài 405m(xã Tả Củ Tỷ 340m Thủy lợi thôn Bản Già sạt mất kênh bê tông 11 đoạn chiều dài khoảng 250m, tuyến ống sắt bị đứt gãy 2 đoạn dài khoảng 40 mét, vùi lấp khoảng 50 mét; xã Bảo Thắng 65m: tại Thôn Thái Niên và thôn Hải Niên bị gãy hỏng 65m kênh mương thủy lợi.

5. Thiệt hại khác

- Đối với các đường dây Trung áp: 01 cột.

- Đối với đường dây hạ áp, số cột bị sạt, lở, nghiêng, gãy đổ: 39 vị trí /51 cột.

- Chiều dài dây dẫn bị đứt, hỏng: 190m dây AV50.

- 01 cột điện bị gãy đổ tại thôn cầu Xum, phường Lào Cai.

- Công trình phụ trợ (bếp) 01 công trình bị sập hoàn toàn tại xã Bảo Thắng. Khối lượng sạt lở khoảng 100m³.

Ước thiệt hại trên 3,4 tỷ đồng

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BƯỚC ĐẦU

1. Cấp tỉnh:

Trực ban phòng chống thiên tai tỉnh đã chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo của Đài KTTV Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đến trực ban các xã, phường để kịp thời dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai. Đồng thời đôn đốc các xã, phường tổ chức trực ban 24/24h; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, thiên tai để cảnh báo cho nhân dân phòng tránh; thống kê, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại theo quy định.

2. Cấp xã:

- Đối với nhà bị ảnh hưởng do sạt lở Chính quyền địa phương đã vận động di chuyển sang nhà người thân để đảm bảo an toàn, đồng thời theo dõi đánh giá nguy cơ sạt lở trong thời gian tới.

- Đối với nhà bị thiệt hại tốc mái xã đã huy động lực lượng tiến hành hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả ổn định đời sống nhân dân.

- Chỉ đạo các thôn, huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và Nhân dân các thôn tổ chức dọn dẹp đất đá sạt lở, khơi thông tạm thời một số điểm ách tắc giao thông để đảm bảo đi lại cho Nhân dân, phối hợp hỗ trợ các gia đình khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai.

- Diện tích lúa bị thiệt hại: Chỉ đạo các thôn bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực chủ động khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện nay, đang là mùa mưa; diễn biến thời tiết, khí hậu rất phức tạp. Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó trước mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai đề nghị UBND các xã, phường:

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, thiên tai, thông báo xả lũ của nhà máy Thủy điện. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai phù hợp.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn, tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của mưa, lũ, dông, lốc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại về Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời, đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- VP BCD PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLDD và PCTT;
- Các TV BCH PCTT tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thái Bình